


STOP!

死亡災害急増中!

東京労働局管内における平成27年の死亡災害の約半数は、**墜落・転落**によるものです！(8月24日現在)



全業種にわたって、**墜落・転落死亡災害が多発中!**

平成27年に発生した墜落・転落による死亡災害事例

業種	職種 年齢 経験		発生状況の概要
	製造業	作業員	
建設業	作業員	70歳以上 20年以上30年未満	木造家屋の壁面にアンテナを設置する工事で、被災者は2階ベランダの床面から壁に立て掛けたはしごに乗ってアンテナを設置していたところ、約3メートル下の駐車場に墜落した。
清掃業	清掃員	50歳代 10年以上20年未満	屋上において、高圧洗浄機を用いて屋根ガラスの清掃作業中、被災者がガラス上に乗った際にガラスが割れ、約9.5メートル下の通路に墜落した。
商業	事務員	60歳代 10年以上20年未満	取引先等を招待した会社主催のイベントの準備で、被災者は会場である会社敷地内に設置されていたポールにはしごを立てかけてちょうちんを取り付ける作業を行っていたところ、当該ポールが折れ高さ約4メートルの位置から墜落した。
農業	作業員	70歳以上 30年以上	被災者は植木の剪定作業中、高さ約6メートル付近の枝の上から地面に墜落した。

あなたの作業は、大丈夫ですか!?

東京労働局管内で発生した労働災害の死亡者数については、平成27年8月20日現在で40人に上り、前年同期の39人と比較して1人の増加となっています。また、災害の発生状況についてみると、「墜落・転落」によるものが最も多く19人となっており、前年同期の12人と比較して7人増加し、死亡災害全体の約半数を占める状況となっております。

これらの災害のほとんどは、「基本的なルールを守っていなかったもの」や「安全性の検討を十分に行わずに作業を行った結果発生したもの」であり、安全対策の後戻りが懸念されるところです。

労使の皆様をはじめ、関係者が一体となって、下記事項について周知徹底していただくとともに、墜落災害防止に努めていただきますよう、お願いいたします。

墜落・転落防止対策重点事項

- (1) 高所作業自体を除去・低減するための計画的取組の推進
死亡災害に占める「墜落・転落」災害の占める割合が高いことを踏まえ、リスクアセスメントの実施に当たっては、高所作業自体の除去・低減に努めること。
- (2) 「墜落・転落」を防止するための設備的対策の徹底
墜落防止措置については、「手すり」の設置などの設備的対策によることを原則とし、点検等の適切な実施により、その維持・管理の徹底を図ること。
- (3) 個人用保護具の適切な使用
設備的対策を講ずることが困難な場合や、設備的対策を講じてもなお、墜落によるリスクがある場合については、「安全帯」等の個人用保護具の使用を徹底すること。
また、屋根上での作業や足場の組立・解体作業等の墜落によるリスクが高い作業においては、「ハーネス型安全帯」を積極的に採用すること。
- (4) 不安全行動の排除
適切な墜落防止措置を講じた場合であっても、「手すりを乗り越える」等の不安全行動は災害に直結するため、労働者に対する教育や巡視の徹底等により、作業場全体で不安全行動を排除するように努めること。
- (5) はしご等による災害の防止
休業4日以上災害において、はしご等(はしご・脚立・可搬式作業台・踏台)を起因とする災害が多発していることから、はしご等の正しい使用方法による作業の徹底を図ること。

墜落・転落防止チェックリスト ～下記項目を確認しましょう～



チェック項目	高所作業では、作業床を設けていますか。	<input type="checkbox"/>
	作業床に、手すり、中さんはついていますか。	<input type="checkbox"/>
	手すりなどをはずした場合の原状復帰を、その都度行っていますか。	<input type="checkbox"/>
	作業床の設置が困難な場合は、安全帯を使用していますか。	<input type="checkbox"/>
	これまでは足場を設置して行っていた作業を経費節減などのため、安易に安全帯による作業にしていますか。	<input type="checkbox"/>
	開口部などには、囲いなどを設けていますか。	<input type="checkbox"/>
	囲いなどの設置が困難な場合は、防網などを張っていますか。	<input type="checkbox"/>
	これまでは防網などを張って行っていた作業を経費節減などのため、防網を張らずに行っていないですか。	<input type="checkbox"/>
	踏み抜きの危険のある箇所は、立入禁止や危険箇所の表示などを行っていますか。	<input type="checkbox"/>
	はしごの上部を固定していますか。また、下部は安定していますか。	<input type="checkbox"/>
	はしごの上り下りは安全帯を使用していますか。	<input type="checkbox"/>
	脚立には開き止め金具が付いていますか。	<input type="checkbox"/>
	脚立には十分な広さの踏み面がありますか。	<input type="checkbox"/>
	脚立の支柱の下端には滑り止めがありますか。	<input type="checkbox"/>
不安全行動を見かけたとき、すぐに注意をしていますか。	<input type="checkbox"/>	